

专家审查意见整改落实情况表

建设单位	惠州 TCL 环境科技有限公司		
项目名称	惠州 TCL 环境科技有限公司改扩建项目		
项目类型	☐ 新建 ☒ 改建 ☒ 扩建 ☐ 技术改造 ☐ 技术引进		
设计单位	福建省石油化学工业设计院		
危害类别	☐ 较重 ☒ 严重		
审查地点	福建省石油化学工业设计院会议室	审查时间	2019 年 5 月 14 日

建设单位整改落实情况：

经与设计单位沟通，同意按照专家意见进行整改。

负责人（签章）：



设计单位整改落实情况：

1、进一步明确本次设计范围；

明确本次设计范围的为：物化处理车间（利旧）、废包装桶容器回收与覆铜板处理车间（利旧）、废有机溶剂/废矿物油车间（利旧）、含铜含锡废液综合利用车间（利旧）、新建的蚀刻子液罐区。在报告（正文）第 23 页，并采用阴影方式在总平面布置图上标示出本设计范围内的构筑物。

2、明确一期已有的防护设施以及本次改扩建新增的防护设施，并评价能否满足防护要求；

在报告书第 51～54 页增补表 3.2-1 一期、二期职业病防护设施一览表，明确一期已有与二期新增的防护设施，并评价都能满足防护要求。

3、补充改扩建后的职业危害应急设施、措施设计；

在报告书第 62～63 页中完善表 3.4-3 应急救援设施一览表。

4、细化职业病个体防护用品的设计内容；

在报告书第 65～67 页中细化完善表 3.5-1 个人防护用品配备情况。

5、落实专家提出的其他个人建议。

见专家个人审查意见整改落实情况表。

负责人（签章）：



专家组长（签名）：



2019 年 5 月 21 日